



Artikelnummer	S.002.496	Fotos und Bilder dienen nur der Veranschaulichung. Abweichungen in Farbe und Form sind möglich! Photos and figures are for illustration only. Colour and design is not guaranteed.
identification code		



bestehend aus:
 1 Stück Nadellager 50x65x17
 1 Stück Wellendichtring B2-50x65x10 NBR
 1 Stück Wellendichtring B-50x65x8 NBR
 1 Stück Schaumstoffring 51x66x11

consisting of:
 1 pcs. needle bearing 50x65x17
 1 pcs. sealing ring B-50x65x8 NBR
 1 pcs. sealing ring B2-50x65x10 NBR
 1 pcs. foam ring 51x65x11

--	--	--	--	--

Reparatur-Satz für MB DGW - GBW kurz Vergl.Nr.: 6593300651 ohne Innenring	repair-kit for MB double-cardan shaft / short yok Ref.no.: 6593300651 without wear washer
--	--