



Artikelnummer	S.009.363	Fotos und Bilder dienen nur der Veranschaulichung. Abweichungen in Farbe und Form sind möglich! Photos and figures are for illustration only. Colour and design is not guaranteed.
identification code		



bis Vorderachse V680205

bestehend aus:

- 1 Stück Nadellager 50x65x17
- 1 Stück Kombi-Wellendichtring B1-50x70x18
- 1 Stück Wellendichtring B2-50x65x8 NBR

until front axle V680205

consisting of:

- 1 pcs. needle bearing 50x65x17
- 1 pcs. combi-sealing ring B1-50x70x18
- 1 pcs. sealing ring B2-50x65x8 NBR

--	--	--	--	--

Reparatur-Satz für MB DGW - GBW lang
Vergl.Nr.: 6593300351 ohne Innenring

repair-kit for MB double-cardan shaft / long yoke
Ref.no.: 6593300351 without war washer